

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

中華民國工業安全衛生協會 函

403
台中市西區五權西路1段237號13樓之2

地址：80661高雄市前鎮區中山二路91號4
樓之1
承辦人：顏展昌
電話：(07)333-3801#301

受文者：中華壓力容器協會


發文日期：中華民國104年4月28日

發文字號：中安機字第1043470108號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：檢送104年危險性機械及設備代行檢查業務第2次聯席會議
紀錄1份，請查照。

正本：中華鍋爐協會、中華壓力容器協會

副本：勞動部職業安全衛生署、本會代檢組

董事長

董 福 廉

本案依分層負責規定授權業務主管決行

司



1040060826



第1頁 共1頁

104.4.29

104年度危險性機械及設備代行檢查業務第2次聯席會議紀錄

壹、時間：104年3月27日上午9時30分

貳、地點：中華壓力容器協會代行檢查組

(台中市西區五權西路一段237號13樓之2)

參、主席：郭組長光燦

記錄：林文集

肆、指導單位及人員：

勞動部職業安全衛生署—陳科長光輝

伍、出席單位及人員：

中華鍋爐協會—藍組長先進、陳副組長東鋐、湯副組長順亭、王副組長高明

中華壓力容器協會—林組長明聰、林副組長文集、楊副組長辰雄

中華民國工業安全衛生協會—郭組長光燦、蘇副組長明彥、顏副組長展昌、姚副組長度成

陸、議題及決議：

一、確認前次會議紀錄暨其他重要事項執行情形(如附件一)：

(一)辦理完成經代檢聯席會決議解管者：危險性機械或設備代行檢查機構稽核委員會作業程序、危險性機械或設備代行檢查機構業務稽核作業標準、危險性設備檢查現場稽核作業標準及危險性機械或設備放射線檢查稽核作業標準。

(二)待續完成事項，持續列管：易腐蝕設備登錄檢查資訊系統、危險性設備型式合格廠商非破壞放射性檢查代行檢查員抽檢作業要點、個人資料保護法有關「管理流程、標準、個資盤點及代檢機構新聘代檢員6人各單位2人案。

二、討論事項決議：

(一)有關104年度各代檢機構預計導入資訊系統之型式檢查廠商家數及大型事業單位家數：

1. 設備型式合格廠商資料導入資訊系統，請各區選擇一家以上廠商測試；機械型式合格廠商資料請中華鍋爐協會選擇一家廠商測試其功能。

2. 大型事業單位線上申請家數，請各單位提升申請家數及數量。

(二)「危險性機械及設備檢查會談記錄」表單是否放入代檢網站：

會談記錄為內部文件不宜放置代檢網站，但可提供自主檢查紀錄表供事業單位參考。

(三)有關資訊系統之「檢查進度稽核」中所列之項目增減：

請工安彙整各單位意見後，下次會議討論。

(四) 依勞委會98年1月14日勞安2字第0980145039號，目前僅要求由中國大陸依ASME標準製造者，製造之檢驗data report(u1, u2, s等) 應向NB登錄。近來逐漸轉向由東南亞、印度進口，雖持有授權檢查員(AI)簽署之檢查結果報告，卻未向NB登錄，為齊一標準，是否比照中國大陸，依ASME標準製造，自國外進口所檢附報告均需向NB登錄：

國外進口依ASME標準製造之設備，目前僅要求由中國大陸依ASME標準製造者，Data Report 應向NB登錄，其他國家進口者應比照辦理為宜，請中華民國工業安全衛生協會發文請示職安署。

(五) 104年3月17日技術委員會會議紀錄決議：

討論議題（一）、（五）、（六）及（九）退回技術委員會重議；其餘議題內容修正後確認通過。（如附件二）

三、臨時動議決議：

- (一) 有關代檢員非破壞檢測各項考試及換證之費用核銷方式，請修正原計畫內容後，另案陳報職安署核備。
- (二) 通過稽核委員會提報決議之「危險性機械及設備代行檢查機構業務稽核計畫」、「危險性設備檢查現場稽核計畫」及「危險性機械或設備放射線檢查稽核計畫」等三項計畫，請中華民國工業安全衛生協會統一函報職安署核備後實施。
- (三) 關於技術委員會之外聘委員，由需求單位聘請，經費則由主辦單位支應核銷。

附件一

代行檢查業務聯席會未完成事項辦理一覽表(迄 104 年第 2 次)

列管次	決議事項	辦理情形	承辦 代檢機構	管考意見
103-7-3	易腐蝕設備登錄檢查資訊系統	第三階段40座測厚，決議於下次代檢業務聯席會前完成。	中壓	持續列管
103-7-4	危險性設備型式合格廠商非破壞放射性檢查代行檢查員抽檢作業要點	繼續修正。	中鍋	持續列管
103-7-9	個人資料保護法有關「管理流程、標準、個資盤點及規劃 104 年在職訓練」	預定5月14日及19日於中華壓力容器辦理個人資料保護與管理教育練；訓練人數約40人。	工安	持續列管
104-1-1	代檢機構新聘代檢員 6 人各單位 2 人，預計 7 月招聘	配合職安署甄選及職前訓練程序辦理人員招聘。	中鍋 中壓 工安	持續列管
104-1-2	危險性機械或設備代行檢查機構稽核委員會作業程序、危險性機械或設備代行檢查機構業務稽核作業標準	已完成公告並發布。	中鍋	解除列管
104-1-3	危險性設備檢查現場稽核作業標準	已完成公告並發布。	工安	解除列管
104-1-4	危險性機械或設備放射線檢查稽核作業標準	已完成公告並發布。	中壓	解除列管
104-3-1	危險性機械及設備檢查自主檢查紀錄表放置代檢網站	自主檢查紀錄表放置代檢網站	中鍋 中壓 工安	列管
104-3-2	各代檢機構導入資訊系統之型式檢查廠商家數及大型事業單位家數	1. 設備型式合格廠商資料導入資訊系統，請各區選擇一家以上廠商測試；機械型式合格廠商資料請中華鍋爐協會選擇一家廠商測試其功能。 2. 大型事業單位線上申請家數，請各單位提升申請家數及數量。	中鍋 中壓 工安	列管

104-3-3	國外進口設備依 ASME 標準製造之設備，目前僅要求由中國大陸依 ASME 標準製造者，Data Report 應向 NB 登錄，其他國家進口者處理方式	發文請示職安署	工安	列管
---------	--	---------	----	----

註：

1. 歷次決議事項之新增或修正部分，請以底線標示。
2. 辦理情形請各承辦代檢機構填報，由承辦當次代檢聯席之代檢機構彙整，並填寫管考意見，以利代檢聯席會檢討。
3. 未於代檢聯席會決議解管者，持續列管。

104 年度第 1 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄

一、日期：中華民國 104 年 03 月 17 日上午 9 點 30 分

二、地點：臺中市西區五權西路一段 237 號 13 樓之 1

三、主席：林文集 記錄：施宏達

四、指導人員：

職安署中區安全衛生中心 蔡技正明聰

職安署南區安全衛生中心 黃技正士芳

中華壓力容器協會 林組長明聰

五、出席單位及人員：

中華鍋爐協會

王高明、陳東錕、胡榮生、劉濡源

中華民國工業安全衛生協會

蘇明彥、顏展昌、陳冠伍、陳文智

中華壓力容器協會

林文集、楊辰雄、謝發政(請假)、施宏達

六、討論議題及決議：

(一) 有關使用中之液化石油氣運輸槽其防波板因使用而破裂者(與槽體接合之填角焊道部位)，是否得進行修繕？又該修繕及檢查標準為何？提請討論並建議。

說明：1. 依 CNS7248 液化石油氣運輸槽體 9.2.4 「槽體不得熔接修補」，然此防波板為內部構件，非槽之主體承壓部件。

2. 使用中之液化石油氣運輸其防波板偶有破裂的事實及修繕的需求。

決議：退回技術委員會重新討論

(二) 國外進口液化氣體真空或部分真空之容器且水壓試驗困難時，遷移裝置地點而重新裝設，原國外製造時焊道放射線檢查並非百分百照射或非破壞檢查，耐壓試驗是否可比照職業安全衛生署(前行政院勞工委員會)八十四年七月六日台八十四勞檢二字一二三二五六號函，得依規定可以氣壓試驗代替之。

說明：1. 依 CNS9788 表 9.5 規定需全放射線檢查及 ASME UW-50 規定需全線非破壞檢查，耐壓試驗才得依規定可以氣壓試驗代替之。

2. 因有關液氧、液氮等液化氣體設備，遷移裝置地點而重新裝設，辦理重新檢查實施耐壓試驗，如以水實施耐壓試驗，設備內殘留水分，無法有效排出，低溫結冰造成損壞或設備無法使用。

決議：1. 耐壓試驗是否得可以氣壓試驗代替之，仍需依原設備製造標準耐壓試驗之規定。

2. 依代行檢查機構耐壓試驗實施原則辦理。

3. 如原製造標準無法以氣壓試驗實施者，經調查、統計後，召開專家審查會議個案認定之。

(三) 於一個加熱爐內可能有壓力容器、鍋爐、高壓特等組合而成，開放年限無法同步。

說明：加熱爐對流區為鍋爐一部分，輻射區為高壓氣體特定設備，對流區每二年開放內部檢查，輻射區每三年開放檢查，致對流區、輻射區內部檢查不同步，對流區鍋爐是否可以併入高壓氣體特定設備每三年實施內部檢查一次？

決議：依危險性機械及設備安全檢查規則相關規定辦理。

(四) LPG 球型槽變更內容物，安全閥可否維持原設定壓力。

說明：LPG 球型槽設計壓力 21.6Kg/cm^2 內裝丙烯，安全閥設定壓力 21.6Kg/cm^2 ；內容物變更為正丁烷後，安全閥設定壓力仍維持 21.6Kg/cm^2 是否可以，依 CNS12403(未指定)正丁烷於 55°C 時之設計壓力為 4.5 Kg/cm^2 ？

決議：1. CNS12403(雖未指定)，9.5.1(1)…應裝設能自動動作，使用壓力能回復至設計壓力之一只以上之異常使用安全閥。
2. 另參照 CNS12654 (LPG 臥式圓筒形儲槽) 第 6.1.9(7)使安全閥動作之壓力之規定，噴出壓力為設定壓力之 110% 以下，但不可超過設備之最高使用壓力。

3. 如依日本 JLPA 202 臥式圓筒貯槽基準(2005 年版)8.2.4
 - (d)(1)安全閥設定壓力為貯槽之設計壓力，依表 8-1 所列之值為標準，丙烷級 1.77MPa、丁烷級 1.06MPa。
4. 由上述三標準之規定均以設計壓力作為安全閥之設定壓力，決議應以儲槽變更內容物後之設計壓力作為安全閥之設定壓力。

(五) 停檢點只檢查二次之條件限制為何？（代檢聯席會決議退技術委員會重議）

說明：目前之熔接構造檢查停檢點次數並不一致，為齊一尺度，是否明確界定檢查內容積或傳熱面積與停檢點次數。

決議：退回技術委員會聘請專家重新討論。

(六) CNS 7248 9.2.4 液化石油氣汽車運輸槽體不得熔接修補是指出廠後均不得修補亦或有條件？（代檢聯席會決議退技術委員會重議）

說明：依 CNS7248 9.2.4 之規定，對於有損傷之 LPG 運輸槽無法實施熔接修補，致事業單位可能自行修補，無法察知，造成檢查困擾。

決議：退回技術委員會重新討論。

(七) 業者提交 A240-304/L 材證，應視為 A240-304 還是 A240-304L 鋼種？

說明：業者提交 A240-304/L 材證，含碳量最高值為 0.03% 但最低抗拉強度為 515MPa，應視為 A240-304 還是 A240-304L 鋼種？

PS：A240-304L 含碳量最高值為 0.03%，最低抗拉強度為 485MPa
A240-304 含碳量最高值為 0.08%，最低抗拉強度為 515MPa

決議：依 ASME BPVC SecII 之材料的多重性標誌導則，由設計者自行決定選多座標示其中一種之材料登錄材料種類。


(八) 安檢則第 117 條第 3 項：第一種壓力容器……修改達三分之一以

上，或其端板、管板全部修改者，應依第 95 條規定辦理。且安檢則第 118 條第 1 項第 1 款規定應檢附製造設施型式檢查合格證明。若業者之第一種壓力容器修改未達安檢則第 117 條第 3 項規定之範圍時，擬申請變更檢查是否仍需依安檢則第 118 條第 1 項第 1 款規定檢附製造設施型式檢查合格證明？

說明：安檢則第 117 條第 3 項：第一種壓力容器……修改達三分之一以上，或其端板、管板全部修改者，依安檢則第 95 條之意旨，應由具型式檢查合格之製造廠修造。理當於申請變更檢查時依安檢則第 118 條第 1 項第 1 款規定檢附製造設施型式檢查合格證明。但若業者之第一種壓力容器修改未達安檢則第 117 條第 3 項規定之範圍時，申請變更檢查時如仍需依安檢則第 118 條第 1 項第 1 款規定檢附製造設施型式檢查合格證明，似屬多餘。

決議：1. 第一種壓力容器之胴體或集管器修改未達三分之一者，仍應依安檢則 118 條規定檢附製造設施型式檢查合格證明。
2. 安檢則第 117 條第 3 項：第一種壓力容器……修改達三分之一以上，或其端板、管板全部修改者，應依第 95 條規定辦理。其內容尚含熔接人員之資格證件及 WPS、PQR 等，其文件應依安檢則 118 條檢附。

(九) 搭乘設備直結於移動式起重機伸臂前端，如下圖，起重機是否應經檢查機構變更檢查合格。



說明：1. 依 95 年 7 月 18 日研商「移動式起重機使用專用搭乘設備搭載人員從事高處作業基準草案」會議決議：一、檢查發現使用專用搭乘設備固定或焊接於移動式起重機伸臂從事高處

作業之處理方式(一)檢查發現使用專用搭乘設備螺栓固定或焊接於吊升荷重3公噸以上之移動式起重機伸臂從事高處作業，以未經變更檢查合格使用論處。…

2. 另依起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業注意事項五、雇主使勞工使用搭乘設備應依下列規定：(二)起重機操作部分：11. 搭乘設備直結於起重機伸臂端者，連結部分應為原廠設計及製造之組裝構造，或經專業機構簽認合格。直結方式涉及熔接或變更伸臂者，應經檢查機構變更檢查合格。
3. 前開注意事項四、專業機構之簽認依下列規定：(二)移動式起重機之搭乘設備及懸掛裝置(含熔接、鉚接、鉸鏈等部分之施工)簽認效期最長為二年；屆滿或構造(含懸掛裝置)有變更者應重新簽認之。
4. 搭乘設備直結於起重機伸臂端者(如圖示)，因自重甚輕，連結部分之附屬裝置於起重作業時不承受荷重，且對起重機安定度、伸臂強度及荷重能力影響甚微，另施工亦不用變更伸臂，且懸掛直結部分施工應經專業機構簽認合格，應可排除「變更檢查」規定之適用。

決議：請各代檢機構逕洽轄區檢查機構，針對搭乘設備各種態樣，涉及變更檢查認定之疑慮，先行溝通討論，並將其內容留下次技術委員會討論。

(十) 有關移動式起重機(積載型)之結構外觀有裂痕、折損或新焊補現象之處理方式。

說明：移動式起重機(積載型)於申請檢查時，發現結構(如立柱、伸臂或外伸擡座等)部位有明顯裂痕、折損或焊補現象時，考量事業單位使用安全性、結構受損處理正確性及代檢機構檢查嚴謹性，有必要明示申請檢查作業程序處理原則，確使代檢員有所遵循。

決議：有關移動式起重機之結構外觀有裂痕、折損，依代檢機構技術委員會103年12月3日會議議題六、討論及決議(前經代檢

聯席會於 103 年 12 月 17 日確認)辦理，但修正危險性機械修補作業結果紀錄表，依變更條件(如斷裂或裂痕)之不同，註記斷裂焊補，對接焊接部分未實施放射線檢查，其容許應力值應考慮焊接效率，但裂縫修補焊接則不在此限。另檢查後檢還或留存之文件於修補作業結果紀錄表(如附件)明確註明。

- (十一) 1. 營建用(齒條式)升降機之車廂強度計算，以單純靜力學無法分析，擬提供另一結構力學分析理論，供檢查同仁或廠商日後核算之依據。
2. 建議強度計算全面開放使用最節省材料之有限元素分析軟體，以順應時代變遷。

說明：1. 目前升降機車廂強度計算係以數學式為之，就其結構而言為靜不定結構，以單純靜力學無法達到平衡狀態，上樑為零力狀態，若僅就下樑視為懸臂樑計算，則數學式計算無法驗算通過，勢必變更原設計增加材料重量，藉由以撓度變形量反求彎曲應力方式，以研討車廂能通過驗算之可行性計算。

2. 現今科技日新月異及環保時代，建議強度計算可使用有限元素分析軟體，有利於型式廠商日後之設計分析，並建立該軟體審核機制或相關訓練。

決議：1. 營建用升降機之結構強度計算書，依既有營建用升降機申請檢查檢附資料審核表內容檢送，其強度計算依技師法規定經相關執業技師簽認後，得予以採認。

2. 前經送審檢查合格之相同型號者，得檢附前經技師簽認合格之強度計算書封面(註記有型號者)影本，並加蓋公司大小章，免附整份強度計算書；但如結構組配圖說規格尺寸不同者，則應重新檢附強度計算書，並經技師簽認。

固定式起重機 移動式起重機
營建用升降機 吊籠

修補作業結果紀錄表

機械編號：

吊升(積載)荷重：

檢查項目		檢查結果	備註
1	修補前損壞查核與修補評估		
2	修補方法與過程 (包括修補處圖面，並請加註焊接符號，說明焊接方式及焊道尺寸)		檢查後檢還
3	修補後非破壞檢測報告 (對接焊① <input type="checkbox"/> MT 或 <input type="checkbox"/> PT 及② <input type="checkbox"/> UT 或 <input type="checkbox"/> RT ; 填角焊 <input type="checkbox"/> MT 或 <input type="checkbox"/> PT)		檢查後檢還
4	材質選用		檢查後檢還
5	修補後起重機自主檢查報告		
6	製造設施型式檢查合格證明		
7	其他		

備註：1. 檢查結果符合者打「√」，無該項者打「/」。

2. 伸臂斷裂焊補，對接焊接部分未實施放射線檢查，其容許應力值應考慮焊接效率，但裂縫修補焊接則不在此限。

修補結果：合格 不合格

型 式 合 格 廠 商：

印

施 工 負 責 人 簽 章：

檢 查 日 期：

設 置 事 業 單 位：

印

設 置 事 業 單 位 負 責 人 簽 章：

日 期：