

檔 號：

保存年限：

中華壓力容器協會代檢組		
收	編號	1030198
文	日期	年 月 日

103. 2. 13

行政院勞工委員會 函

地址：10346台北市大同區延平北路2段83號9樓

承辦人：楊先生

電話：85902774

傳真：85902779

電子信箱：chyang@mail.cla.gov.tw

403

台中市西區五權西路1段237號13樓之2

受文者：中華壓力容器協會

發文日期：中華民國103年2月12日

發文字號：勞安2字第1030145145號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

副社設備全體代檢員 並於
日會簽
檢業林明聰
1030213

主旨：有關函詢危險性機械及設備安全檢查規則第73條規定疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、依據本會103年1月9日勞檢2字第1030150039號函詢各代檢機構意見辦理，兼復貴公司103年1月3日良發字第103001號函。
- 二、所詢危險性機械及設備安全檢查規則第73條規定，以熔接製造之鍋爐，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但內徑300公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭，不在此限。其是否包括水管式鍋爐300公厘以下之節煤器、過熱器及對流蒸發部等水管乙節，查該條第1項第3款第1目規定，係指鍋爐僅有內徑300公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭施以熔接者。本案所詢節煤器、過熱器及對流蒸發部，如屬鍋爐之共同組合部分，自不宜分開認定；惟對單獨以備品申請時，始得依內徑300公厘以下者，得免實施熔接檢查之規定辦理。


















三、另本案如為獨立過熱器或與鍋爐本體之間具有停止閥之節煤器，依CNS 2139之1.(5)規定，係屬附屬設備，得依危險性機械及設備安全檢查規則第73條第1項第1款之附屬設備規定予以認定。

正本：良聯工業股份有限公司

副本：中華鍋爐協會、中華壓力容器協會、中華民國工業安全衛生協會、本會勞工檢查處、勞工安全衛生處

主任委員 **潘世偉**

本案依分層負責規定授權處(室)主管決行

明聰	辰雄	發政	旺璋	品勇	添富	祥淞	峻鳴	旭上	國政	俊發
										
俊雄	志明	品智	鑽源	文正	慶松	清龍	昌東	金彬	松齡	
										

裝

言

線